

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |            |
|-------------|------------|
| 日付          | 2023/10/13 |
| 機体ファームウェア   | 1.1.9      |
| 送信機ファームウェア  | -          |
| TAKEOFFアプリ  | 1.10.5     |
| TAKEOFF VPN | -          |

## 最新情報

- ・ 飛行中の電流異常検知機能の追加

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |          |
|-------------|----------|
| 日付          | 2023/9/8 |
| 機体ファームウェア   | 1.1.7    |
| 送信機ファームウェア  | 1.13     |
| TAKEOFFアプリ  | 1.10.4   |
| TAKEOFF VPN | -        |

## 最新情報

- ・OTAの修繕

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |          |
|-------------|----------|
| 日付          | 2023/8/8 |
| 機体ファームウェア   | 1.1.6    |
| 送信機ファームウェア  | 1.13     |
| TAKEOFFアプリ  | 1.10.3   |
| TAKEOFF VPN | -        |

## 最新情報

- ・送信機スティック操作性の改善
- ・ジンバル操作性の改善
- ・高度制限の設定追加
- ・その他性能改善

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |          |
|-------------|----------|
| 日付          | 2023/6/8 |
| 機体ファームウェア   | 1.1.4    |
| 送信機ファームウェア  | -        |
| TAKEOFFアプリ  | 1.9.2    |
| TAKEOFF VPN | -        |

## 最新情報

- ・ TAKEOFF仕様追加 ・ 性能改善
- ・ 上部マウント対応
- ・ EISの性能改善 ・ 光学ズームカメラ対応

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |           |
|-------------|-----------|
| 日付          | 2023/3/22 |
| 機体ファームウェア   | 1.1.2     |
| 送信機ファームウェア  | 1.12      |
| TAKEOFFアプリ  | 1.8.4     |
| TAKEOFF VPN | -         |

## 最新情報

- ・ EISの性能改善
- ・ その他性能改善

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |           |
|-------------|-----------|
| 日付          | 2023/1/18 |
| 機体ファームウェア   | 1.1.1     |
| 送信機ファームウェア  | 1.9       |
| TAKEOFFアプリ  | 1.7.1     |
| TAKEOFF VPN | 1.1.0     |

## 最新情報

- ・ 閉域網LTE通信機能の追加

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |          |
|-------------|----------|
| 日付          | 2023/1/5 |
| 機体ファームウェア   | 1.1.1    |
| 送信機ファームウェア  | 1.9      |
| TAKEOFFアプリ  | 1.6.5    |
| TAKEOFF VPN | 1.0.0    |

## 最新情報

- ・ 低温環境安全機能の追加
- ・ 緊急着陸地点設定の仕様変更

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |           |
|-------------|-----------|
| 日付          | 2022/11/7 |
| 機体ファームウェア   | 1.1.0     |
| 送信機ファームウェア  | 1.9       |
| TAKEOFFアプリ  | 1.6.2     |
| TAKEOFF VPN | 1.0.0     |

## 最新情報

- ・LTE通信機能の追加
- ・VISIONシステムのロバスト性向上



# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |           |
|-------------|-----------|
| 日付          | 2022/9/15 |
| 機体ファームウェア   | 1.0.22    |
| 送信機ファームウェア  | 1.9       |
| TAKEOFFアプリ  | 1.5.0     |
| TAKEOFF VPN | -         |

## 最新情報

\* v1.0.21にて確認された映像遅延現象の改善

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |          |
|-------------|----------|
| 日付          | 2022/9/9 |
| 機体ファームウェア   | 1.0.21   |
| 送信機ファームウェア  | 1.9      |
| TAKEOFFアプリ  | 1.4.0    |
| TAKEOFF VPN | -        |

## 最新情報

- ・カメラジンバルの操作感向上
- ・調査飛行時のカメラシャッター動作不具合の修正

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |          |
|-------------|----------|
| 日付          | 2022/8/2 |
| 機体ファームウェア   | 1.0.20   |
| 送信機ファームウェア  | 1.9      |
| TAKEOFFアプリ  | 1.3.0    |
| TAKEOFF VPN | -        |

## 最新情報

- ・ 地磁気キャリブレーション機能の改善
- ・ ポジションモードの操作性向上
- ・ Go to Controllerの一時停止機能追加
- ・ 障害物検知表示の改善
- ・ カメラジンバルの耐風性能向上

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |           |
|-------------|-----------|
| 日付          | 2023/7/13 |
| 機体ファームウェア   | 1.0.18    |
| 送信機ファームウェア  | 1.8       |
| TAKEOFFアプリ  | 1.2.0     |
| TAKEOFF VPN | -         |

## 最新情報

- ・ バッテリ過電流検知機能の追加
- ・ 異常検知機能の強化

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |           |
|-------------|-----------|
| 日付          | 2022/6/23 |
| 機体ファームウェア   | 1.0.16    |
| 送信機ファームウェア  | 1.8       |
| TAKEOFFアプリ  | 1.0.9     |
| TAKEOFF VPN | -         |

## 最新情報

- ・ Go to Controller新機能の追加
- ・ 送信機ジンバル角度リセット機能の追加
- ・ 360度撮影機能の追加
- ・ GoHome軌道の修正

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |           |
|-------------|-----------|
| 日付          | 2022/5/16 |
| 機体ファームウェア   | 1.0.15    |
| 送信機ファームウェア  | 1.6       |
| TAKEOFFアプリ  | 1.0.2     |
| TAKEOFF VPN | -         |

## 最新情報

- ・ジオフェンスの意図しない動作の修正
- ・送信機の電源途絶の修正

# 蒼天 SOTEN Release Notes

|             |           |
|-------------|-----------|
| 日付          | 2022/3/24 |
| 機体ファームウェア   | 1.0.14    |
| 送信機ファームウェア  | 1.5       |
| TAKEOFFアプリ  | 1.0.0     |
| TAKEOFF VPN | -         |

## 最新情報